

Số: 2482/QĐ-BVĐHYD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp linh kiện và sửa chữa lưới soi nội khí quản và đầu camera hệ thống nội soi phẫu thuật

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 3639/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 3446/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chuyển đổi loại hình hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BVĐHYD ngày 24 tháng 08 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp linh kiện và sửa chữa lưới soi nội khí quản và đầu camera hệ thống nội soi phẫu thuật;

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 02/TTr-TCG ngày 04 tháng 10 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Cung cấp linh kiện và sửa chữa lưới soi nội khí quản và đầu camera hệ thống nội soi phẫu thuật và Báo cáo thẩm định số 02/BCTĐ-TTĐ ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp linh kiện và sửa chữa lưới soi nội khí quản và đầu camera hệ thống nội soi phẫu thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp linh kiện và sửa chữa lưới soi nội khí quản và đầu camera hệ thống nội soi phẫu thuật với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hải Khoa;
- Giá trúng thầu: 246.861.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi một nghìn đồng);

Giá trên đã bao gồm thuế, phí và các chi phí có liên quan.

- Danh mục trúng thầu:

STT	Tên danh mục	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thay thế linh kiện và sửa chữa lưới soi nội khí quản (SN: TP54841)	Chi tiết theo Phụ lục đính kèm	Gói	1	73.440.000	73.440.000
2	Thay thế linh kiện và sửa chữa lưới soi nội khí quản (SN: PR23745)	Chi tiết theo Phụ lục đính kèm	Gói	1	73.440.000	73.440.000
3	Chùm dây tín hiệu hình ảnh của 02 đầu camera (SN: RR994092-H; YV842599-H)	Chi tiết theo Phụ lục đính kèm	Cái	2	49.990.500	99.981.000
Tổng thành tiền						246.861.000
(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi một nghìn đồng)						

- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Điều 2. Phòng Vật tư thiết bị chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Đơn vị Quản lý đấu thầu, Trưởng Phòng Vật tư thiết bị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCG (K19-095-pdminh) (03).



Nguyễn Hoàng Bắc

PHỤ LỤC
(Theo Quyết định số 2.412/QĐ-BVĐHYD ngày 11 tháng 10 năm 2022
của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1	Thay thế linh kiện và sửa chữa lưới soi nội khí quản (SN: TP54841)	- Thay thế - sửa chữa (model: 8403BX) + Bộ phận lắp ráp lưới; + Bo mạch xử lý; + Vỏ thân thiết bị; + Module nắp thiết bị; + Module các nút bấm; + Bộ keo/ron chống thấm nước; + Cập nhật phần mềm mới; + Vệ sinh cân chỉnh lại thiết bị. - Lưới soi nội khí quản sau sửa chữa phải hoạt động ổn định, đảm bảo kết nối hình ảnh, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn.
2	Thay thế linh kiện và sửa chữa lưới soi nội khí quản (SN: PR23745)	- Thay thế - sửa chữa (model: 8403AX) + Bộ phận lắp ráp lưới; + Bo mạch xử lý; + Vỏ thân thiết bị; + Module nắp thiết bị; + Module các nút bấm; + Bộ keo/ron chống thấm nước; + Cập nhật phần mềm mới; + Vệ sinh cân chỉnh lại thiết bị. - Lưới soi nội khí quản sau sửa chữa phải hoạt động ổn định, đảm bảo kết nối hình ảnh, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn.
3	Chùm dây tín hiệu hình ảnh của 02 đầu camera (SN: RR994092-H; YV842599-H)	- Thay mới dây cáp truyền tín hiệu hình ảnh - Cân chỉnh và vệ sinh lại thiết bị - Đảm bảo kết nối hình ảnh giữa camera và hệ thống phẫu thuật nội soi - Thời gian bảo hành 12 tháng - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng